

Terugroepactie Makita vetspuit DGP180

Maart 2025

Makita Nederland B.V. roept het volgende product terug: Accu-vetspuit DGP180 met slang



Het gaat om de volgende machines en uitvoeringen:

- Makita Accu-vetspuit DGP180Z (zonder accu's en lader, in doos ; Barcode 088381 88681 9)
- Makita Accu-vetspuit DGP180RT (5,0 Ah accu (1 st), snellader, in koffer ; Barcode 088381 88677 2)

En om de volgende slangen:

- Vetspuit slang 600 mm: 191A80-4 (Barcode 088381 55851 8), 191W59-7 (Barcode 088381 58534 7)
- Vetspuit slang 1200 mm: 191A79-9 (Barcode 088381 55850 1), 191W58-9 (Barcode 088381 58533 0)

Betrokken producten kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun serienummer. Bezoek onze website om te controleren of uw product betrokken is. Informatie vindt u hieronder.

Waarom is het product gevaarlijk?

Herhaaldelijk buigen van het slanguiteinde om vet in nauwe ruimtes te persen kan leiden tot een gat nabij het uiteinde van de slang. Door dit gat kan vet eruit spuiten, waardoor verwondingen kunnen ontstaan.

Wat te doen?

De gebruiker moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van de teruggeroepen accu-vetspuit en slang. Teruggeroepen producten mogen niet meer worden gebruikt.

Maatregelen voor de eindgebruiker

De eindgebruiker heeft de keuze uit 3 opties:

- Vervanging van de vetspuit slang kan door de eindgebruiker volgens de instructies die door Makita Nederland B.V. worden verstrekt, eenvoudig zelf worden gedaan.
- Vervanging van vetspuit slang door een Makita Service dealer. Kijk voor de service dealers die zelf repareren op <https://www.makita.nl/dealerlocator.html>
- Vervanging van de vetspuit slang door Makita Nederland B.V.

**Maak anderen bewust van deze terugroepactie,
vooral als u iemand kent aan wie het teruggeroepen product
is aangeboden, uitgeleend of verkocht.**

Contactinformatie Makita Nederland B.V.

Park Forum 1101
Bedrijfsnummer 6051
5657 HK EINDHOVEN

Telefoon: +31 40 4400580
E-mail: terugroepactie@makita.nl